



Relatório Técnico

Petroquímica, 2006

BELZONA[®] FIXAÇÃO DE PLACAS NR-13

CLIENTE: Petroquímica, Camaçari, Bahia.

DATA DA APLICAÇÃO: 19 de Maio de 2006.

SITUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Necessidade de fixação de chapas para NR-13 nos filtros FT-2102 A/ B/ C/ D.

PROBLEMA:

Necessidade de fixação de chapas NR-13 nos equipamentos. Era necessário fixar as chapas com um produto de excelente resistência mecânica.

PRODUTOS:

Belzona[®] 1111 – Super Metal.

PREMISSAS:

Substrato: Aço Carbono.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

A superfície foi preparada com lixa manual. Após preparação de superfície fixamos as chapas com aplicação de Belzona[®] 1111.

FOTOS:

1. Preparação e limpeza da superfície.
2. Aplicação de Belzona[®] 1111.
3. Fixação da placa com aplicação Belzona[®] 1111.

1.



2.



3.

