



Relatório Técnico

BELZONA® **REVESTIMENTO INTERNO DO** **TANQUE DE ÁGUA**

CLIENTE: Química – Candeias, Bahia.

DATA DA APLICAÇÃO: 16 de Julho de 2007.

SITUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Equipamento novo necessitando de proteção efetiva contra corrosão.

PROBLEMA:

O tanque estava novo e necessitava de proteção efetiva contra corrosão. Era necessária aplicação de um revestimento protetor para proporcionar uma maior sobrevida ao equipamento.

PRODUTOS:

Belzona®5811 – Immersion Grade.

PREMISSAS:

Fluido: Água

Temperatura: Ambiente

Substrato: Aço Carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

A superfície foi preparada no padrão SA 2 ½” com jato abrasivo seco a metal quase branco. Após limpeza e preparação da superfície, aplicou-se o revestimento Belzona®5811 (duas camadas com espessura final de 400-500µ) em todo o tanque, produto que oferece excelente resistência à corrosão. Belzona®5811 têm aprovação ABS.

FOTOS:

1. Serviço concluído após aplicação de Belzona®5811.
2. Idem Anterior.

